

Colores Pantone

Tintas con características universales

Prensa - Tintas

Características

- Rápida absorción y buen comportamiento de apilado
- Rápido secado por oxidación
- Muy buen brillo
- Muy buena resistencia al frote
- Alta tolerancia al agua de humectación
- Rápido balance entre tinta y agua de humectación

Modo de uso

- Coloque la cantidad de tinta necesaria en el tintero y proceda a la regulación de este para la entrega de tinta a la batería de rodillos entintadores.
- Revise la regulación de los batidores para que tenga una entrega homogénea en el pliego impreso.
- No olvide agitar la tinta en el tintero.
- No aplicar aditivos si no es necesario.
- Para retirar la tinta que quedo en exceso (lo mínimo de tinta posible) con una espátula sáquela y no la coloque en el mismo recipiente de la tinta sin uso, ya que puede contaminar la tinta nueva, luego lave con un solvente apropiado el tintero.

Envase

Lata al vacío de 1 Kg.

